

Servicio de reparación iPhone fuera de garantía

La reparación de iPhone no cubierto por la garantía estándar de Apple, Valorista ofrece la siguiente lista de precios para su reparación:

Modelo	Puesta a nuevo	Pantalla	Batería	Sistema trasero	Cristal trasero	Sistema central	
iPhone SE 2ª Gen	334 €	180 €	77 €				
iPhone SE 3ª Gen	389 €	180 €					
iPhone 7 32 GB	311 €	180 €					
iPhone 7 resto	354 €	180 €					
iPhone 7 Plus	380 €	201 €					
iPhone 8 64 Gb	398 €	180 €					
iPhone 8 resto	407 €	180 €					
iPhone 8 Plus	407 €	201 €					
iPhone X	627 €	318 €	86 €				
iPhone XS	627 €	318 €					
iPhone XS Max	692 €	376 €					
iPhone XR	407 €	226 €					
iPhone 11	407 €	226 €					
iPhone 11 Pro	627 €	318 €					
iPhone 11 Pro Max	692 €	376 €					
iPhone 12	480 €	318 €			370 €		
iPhone 12 Mini	407 €	266 €			327€		
iPhone 12 Pro	627 €	318 €			484 €		
iPhone 12 Pro Max	692 €	376 €			545 €		
iPhone 13	480 €	318 €			370 €		
iPhone 13 Mini	407 €	266 €			327 €		
iPhone 13 Pro	627 €	318 €			484 €		
iPhone 13 Pro Max	692 €	376 €			545 €		
iPhone 14	627 €	318 €		91 €		192 €	423 €
iPhone 14 Plus	692 €	376 €				218 €	484 €
iPhone 14 Pro	756 €	376 €			545 €		
iPhone 14 Pro Max	811 €	449 €			606 €		
iPhone 15	627 €	318 €				192 €	423 €
iPhone 15 Plus	692 €	376 €				218 €	484 €
iPhone 15 Pro	756 €	376 €				192 €	545 €
iPhone 15 Pro Max	811 €	449 €				218 €	606 €

* Los precios no incluyen IVA y pueden variar en función de las modificaciones que haga el fabricante.

Puesta a nuevo:

El cliente debe entregar a cambio el iPhone averiado por adelantado. Este será sustituido por otro de iguales características, completamente funcional. El nuevo dispositivo conservará el tiempo de garantía restante del iPhone original al que ha sustituido. En el caso de que ya hubiera finalizado el tiempo de la garantía estándar, entonces tendrá tres meses de garantía desde la fecha de sustitución.

Pantalla:

El chasis del iPhone debe estar en perfectas condiciones, sin golpes en los laterales, ni esquinas, para asegurar la correcta colocación de la pantalla de reemplazo. En caso de presentar deformidades en el chasis, será rechazado para la sustitución de solo pantalla pasando a ofertar una puesta a nuevo.

Batería:

El iPhone deberá pasar una prueba específica de Apple en la que no debe presentar errores que no sean de batería. La sustitución de la batería no asegura que la duración de la nueva sea superior a la sustituida si no ha presentado fallo expreso en el test específico de batería. Puede haber problemas de software que puedan afectar a la duración de la batería y no solventarse con el cambio de esta.

Sistema trasero:

A partir del iPhone 12 los técnicos pueden reemplazar toda la parte trasera del dispositivo y no todo al completo, si la pantalla y la cámara trasera del averiado están libres de daños o fallas funcionales.

Cristal trasero:

Solo se reemplaza el cristal trasero roto, ya no es necesario reemplazar todo el dispositivo o sistema trasero. El resto de los componentes deben estar bien.

Sistema central:

Solo se reemplaza el sistema central, si la pantalla, cámaras y cristal trasero del dispositivo averiado se pueden pasar al nuevo, no será necesario cambiarlos.

Todas las piezas son suministradas por Apple a través de nuestro Servicio Técnico, cumpliendo así los estándares de calidad de la marca. ;En cualquier caso, un dispositivo podrá ser rechazado, según los daños que presente, si un técnico certificado por Apple lo considerase necesario; El dispositivo debe tener desactivada la opción "Buscar mi iPhone/iPad"; Incluye recogida y entrega en península.

V160124